

Комитет технического регулирования и метрологии  
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан  
Республиканское государственное предприятие  
«Казахстанский институт метрологии»

СОГЛАСОВАНО  
Директор  
ТОО «СОЛО ЛЛП (SOLO LLP)»  
Соколова О.А.



УТВЕРЖДАЮ:


Руководитель  
РГП «КазИнМетр»

«14» 12 2018 г.  
П. Шарипов

Радиометр радиоактивных аэрозолей «РАМОН-02»  
и его модификации

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

РАЗРАБОТАНО  
Технический директор  
ТОО «СОЛО ЛЛП (SOLO LLP)»  
Абеленцев В.В.  
«14» 12 2018 г.



2018 г.

- атмосферное давление, кПа, .....  $100 \pm 4$ .

## 5 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки должны быть выполнены подготовительные работы в соответствии с эксплуатационной документацией на средства измерений и оборудование, используемое при поверке.

## 6 Проведение поверки и обработка результатов измерений

### 6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают:

- отсутствие механических повреждений радиометра;
- комплектность;
- наличие руководства по эксплуатации, паспорта, технического описания и инструкции по эксплуатации.

### 6.2 Опробование

Включают радиометр и проверяют его работоспособность согласно технической документации (ТД).

#### Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО)

Результат проверки соответствия программного обеспечения считают положительным, если идентификационное наименование ПО, отображающееся при включении радиометров, соответствует указанному в Таблице 3.

Таблица 3

Наименование ПО	Идентификационное наименование программного обеспечения	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма используемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	Номер версии ПО
Встроеное программное обеспечение радиометров «RAMON-02»	RAMON	Не определен *	Не определен *	Не определен *

Примечание - \* ПО запинается на стадии производства. Доступа к цифровому идентификатору нет.

### 6.3 Определение метрологических характеристик

#### 6.3.1 Определение чувствительности регистрации альфа-излучения

Определение чувствительности радиометра проводят с помощью набора эталонных альфа-источников 2-го разряда типа ИП9 с радионуклидом  $\text{Pu}^{239}$  и значениями активности в соответствии с пунктом 6 настоящей методики поверки примерно: от  $4 \text{ Бк}$  до  $2 \times 10^3 \text{ Бк}$ .

Источник устанавливают в держатель, который помещают в блок детектирования. Источник должен быть расположен против детектора активной поверхностью в сторону детектора. Проводят измерение количества импульсов за 100 секунд.

Значение чувствительности  $\varepsilon_i$ , 1/(Бкс), от  $i$ -го источника вычисляют по формуле (1):

$$\varepsilon_i = \frac{1}{A_i \cdot n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{N_i}{N_\phi} - N_\phi \right) \quad (1)$$

где,

$n$  – количество измерений;

$A_i$  – активность источника, Бк;

$i$  – номер измерения,  $C$ ;

$N_i$  –  $i$ -е измерение количества импульсов в единицу времени, имп/с;

$N_\phi$  – фоновое значение количества импульсов в единицу времени, имп/с.

Аналогичные измерения проводят с другими образцами источников. Полученные аналогичные измерения не должны выходить за пределы значений чувствительности от каждого источника, не ложны выходить за пределы допустимых отклонений от начального значения, приведенного в паспорте радиометра.

### 6.3.2 Определение нелинейности градуировочной характеристики

Определение нелинейности градуировочной характеристики радиометра проводят на основании результатов, полученных в п. 6.1. Для этого определяют среднее значение чувствительности радиометра  $\bar{\varepsilon}$ , 1/(Бкс), по формуле (2):

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \varepsilon_i \quad (2)$$

где,  $m$  – количество эталонных источников, с помощью которых определяется чувствительность;

$\varepsilon_i$  – значение чувствительности от источника, 1/(Бкс).

Из полученных значений чувствительности выбирают  $\varepsilon_{\text{мин}}(\text{макс})$  значения. Нелинейность градуировочной характеристики, в процентах, вычисляют по формуле (3):

$$\gamma = \left| \frac{\varepsilon - \varepsilon_{\text{мин}}(\text{макс})}}{\bar{\varepsilon}} \right| \cdot 100 \quad (3)$$

Полученное значение нелинейности градуировочной характеристики не должно выходить за пределы  $\pm 15\%$ .

### 6.3.3 Определение предела допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭРОД радиоизотопного измерителя

Для определения предела допускаемой основной относительной погрешности измерения требуется волгоднинская среда с содержанием ЭРОД радиоизотопов или радионуклидов, генератор и рабочий эталон для измерения радиоизотопов. Рабочий эталон и поверяемый радиометр с помощью небольших штанговых подключают к генератору радиоизотопов. Проводится пять параллельных измерений ЭРОД радиоизотопов и поверяемым радиометром. Определяют погрешность измерения  $\delta_{\text{изм}}$ , % в  $i$ -ом измерении по формуле (4):

$$\delta_{\text{изм}} = \frac{S_{\text{изм}} - S_{\text{рабт}}}{S_{\text{рабт}}} \times 100 \quad (4)$$

где  $S_{\text{изм}}$  – показания рабочего эталона после  $i$ -го измерения;  
 $S_{\text{рабт}}$  – показания поверяемого радиометра после  $i$ -го измерения.

Затем находят среднее значение предела допускаемой основной относительной погрешности  $\bar{\delta}_{\text{ЭРОД}}$  по формуле (5):

$$\bar{\delta}_{\text{ЭРОД}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{\text{ЭРОД}i} \quad (5)$$

где  $n$ -число измерений.

Находят значение поправочного коэффициента  $K_{\text{ЭРОД}}$  по формуле (6):

$$K_{\text{ЭРОД}} = \left( 1.0 + \frac{\bar{\delta}_{\text{ЭРОД}}}{100} \right) \quad (6)$$

Значение  $K_{\text{ЭРОД}}$  вводится в память радиометра и автоматически учитывается при каждом измерении.

#### 6.3.4 Определение основной относительной погрешности в режиме измерения ОА радона

Для определения предела допускаемой основной относительной погрешности измерения требуется воздушная среда (почва, вода) с содержанием ОА радона или радионуклид генератор и рабочий эталон для измерения радона. Рабочий эталон и поверяемый радиометр с помощью гибких шлангов подключают к генератору радона. Проводится пять параллельных измерений ОА радона  $Rn^{222}$  рабочим эталоном и поверяемым радиометром.

Определяют погрешность измерения  $\delta_{\text{ОА}}$  % в  $i$ -ом измерении по формуле (7):

$$\delta_{\text{ОА}} = \frac{C_{\text{ОА}i} - C_{\text{ОА}int}}{C_{\text{ОА}int}} \times 100 \quad (7)$$

где  $C_{\text{ОА}i}$ -показания рабочего эталона после  $i$ -го замера;

$C_{\text{ОА}int}$ -показания поверяемого радиометра после  $i$ -го замера.

#### 6.3.5 Определение основной относительной погрешности в режиме измерения ДЖА (ОА альфа-излучателей)

Для определения предела допускаемой основной относительной погрешности измерения требуется набор эталонных альфа-источников 2-го разряда типа 1П9 с радионуклидом Ru-239 и номинальными значениями активности примерно: от 4 Бк до  $2 \times 10^3$  Бк. Источник устанавливают в держатель, который помещают в блок детектирования.

Источник должен быть расположен против детектора активной поверхностью в сторону детектора. Проводят по пять измерений ДЖА (ОА альфа-излучения) от каждого источника. Основную относительную погрешность  $\delta_{\text{ак}}$  в процентах, вычисляют по формуле (8):

$$\delta_{\text{ак}} = \frac{C_{\text{ак}} \times k - C_{\text{ак}int}}{C_{\text{ак}int}} \times 100 \quad (8)$$

где  $C_{\text{ак}i}$ -значение активности рабочих эталонов 1П9, Бк;

$C_{\text{ак}int}$ -среднее значение пяти измерений ДЖА испытываемым радиометром,  $\text{Бк}/\text{м}^3$ ;

$k$ -поправочный размерный коэффициент, учитывающий различия в геометрии при измерениях активности фильтра и рабочих эталонов и обеспечивающий соразмерность образцовой и измеряемой величин,  $\text{м}^3$ . Определяется в процессе калибровки радиометра заводом-изготовителем и указывается в руководстве по эксплуатации.

#### 6.3.6 Определение основной относительной погрешности в режиме измерения ОА бета-излучателей

Для определения предела допускаемой основной относительной погрешности измерения требуется набор эталонных бета-источников 2-го разряда типа 1СО с радионуклидом Sr-90+I-90 и номинальными значениями активности примерно: от 15 Бк до  $10^4$  Бк. Источник устанавливают в держатель, который помещают в блок детектирования.

Источник должен быть расположен против детектора активной поверхностью в сторону детектора. Проводят по пять измерений ОА бета-излучения от каждого источника. Основную относительную погрешность  $\delta_{\text{р.}}$  в процентах, вычисляют по формуле (9):

$$\delta_{\text{р.}} = \frac{C_{\text{р.}} \times k - C_{\text{ди}}}{C_{\text{ди}}} \times 100 \quad (9)$$

где  $C_{\text{ди}}$  – значение активности рабочих эталонов ICO, Бк;

$C_{\text{р.}}$  – среднее значение пяти измерений испытываемым радиометром,  $\text{Бк/м}^3$ ;

$k$  – поправочный размерный коэффициент, учитывающий различия в геометрии при измерениях активности фильтра и рабочих эталонов и обеспечивающий соразмерность образцовой и измеряемой величин,  $\text{м}^3$ . Определяется в процессе калибровки радиометра заводом-изготовителем и указывается в руководстве по эксплуатации.

## 7 Оформление результатов поверки

7.1 Результаты измерений в процессе поверки заносят в протокол поверки.

7.2 Радиометр считается прошедшим поверку с положительным результатом, если его погрешность не превышает установленных пределов допускаемой основной относительной погрешности измерения.

7.3 Положительные результаты поверки удостоверяются оттиском поверительного клейма, который наносят на корпус радиометра и выписывают сертификат о поверке.

7.4 При отрицательных результатах поверки радиометры к применению не допускают. Сертификат о поверке аннулируют и выдают извещение о непригодности с указанием причин несоответствия.