

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Счетчики-расходомеры массовые Rheonik RHM

#### Назначение средства измерений

Счетчики-расходомеры массовые Rheonik RHM (далее – счетчики-расходомеры) предназначены для измерения массы, массового расхода и плотности различных по составу и вязкости жидкостей.

#### Описание средства измерений

Принцип действия счетчиков-расходомеров основан на использовании сил Кориолиса, действующих на поток жидкости, двигающейся через петлеобразные трубы, которые колеблются с постоянной частотой. Силы Кориолиса вызывают поперечные колебания противоположных сторон трубок и, как следствие, фазовые смещения их частотных характеристик, пропорциональные массовому расходу.

Счетчики-расходомеры состоят из датчика массового расхода (сенсора) и измерительного преобразователя. Фазовые смещения фиксируются чувствительными элементами (катушками индуктивности) установленными в датчике массового расхода и обрабатываются измерительным преобразователем. Так же измерительным преобразователем фиксируется разность задающей частоты и фактической частоты колебания измерительных трубок. Разность частоты пропорциональна плотности продукта проходящего через измерительные трубы.

Для измерения температуры в корпусе датчика массового расхода установлены термопреобразователи сопротивления. На основании измеренной температуры измерительный преобразователь проводит автоматическую коррекцию измеренных значений массы и плотности, тем самым уменьшая влияние температуры измеряемой среды на точность измерений. Измерение массы проводится путем интегрирования массового расхода по времени. На основании измеренного массового расхода (массы) и плотности счетчик-расходомер рассчитывает объемный расход (объем) жидкости.

Датчики массового расхода имеют следующие модели в зависимости от диаметра условного прохода: RHM015, RHM03, RHM04, RHM06, RHM08, RHM12, RHM15, RHM20, RHM30, RHM40, RHM60, RHM80, RHM100, RHM 160.

Измерительные преобразователи имеют следующие модели в зависимости от типов выходных сигналов, исполнения корпуса, наличия жидкокристаллического дисплея и других функций: RHE07, RHE08, RHE11, RHE12, RHE14, RHE16. Измерительные преобразователи могут сочетаться с любыми моделями датчиков массового расхода. Для подключения счетчиков-расходомеров к системе PROFIBUS DP используется дополнительный модуль RHE15.

Счетчики-расходомеры в зависимости от требуемых пределов основной относительной погрешности при измерении массового расхода (массы) и диапазона измерения могут иметь различные исполнения, которые определяются при заказе. Калибровку по плотности проводят по специальному заказу.

Для обеспечения термоизоляции измерительные трубы датчика массового расхода заключены в герметичную защитную оболочку, которая может быть укомплектована дополнительным наружным обогревом. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и надежного функционирования при работе в агрессивных средах измерительные трубы могут быть изготовлены из нержавеющей стали, Hastelloy, Monel, Inconel, Tantal и Duplex.

Фотографии общего вида датчиков массового расхода и измерительных преобразователей приведены на рисунке 1.

В целях предотвращения несанкционированной настройки или вмешательства в работу корпуса датчиков массового расхода пломбируются свинцовой пломбой изготовителя или изготавливаются в неразборном корпусе. Место пломбировки приведено на рисунке 1.



Рисунок 1 – Место пломбировки

### Программное обеспечение

Счетчики-расходомеры имеют встроенное программное обеспечение (далее - ПО) микропроцессора, которое представляет собой метрологически значимую часть.

Работой встроенного ПО управляет микропроцессор, расположенный внутри измерительного преобразователя на электронной плате. Защита ПО осуществляется путем записи бита защиты при программировании микропроцессора в процессе производства. Установленный бит защиты запрещает чтение кода микропрограммы, поэтому модификация программного обеспечения (умышленная или неумышленная) невозможна. Снять бит защиты можно только при полной очистке памяти микропроцессора вместе с программой находящейся в его памяти. Повторная запись программного кода в память микропроцессора невозможна.

Пользовательские настройки и калибровочные коэффициенты значения массы и плотности могут быть изменены пользователем и в моделях RHE07, RHE08, RHE11 защищены паролем для предотвращения несанкционированного вмешательства.

Идентификация ПО счетчиков-расходомеров осуществляется путем отображения на дисплее измерительного преобразователя или на дисплее подключенного персонального

компьютера с помощью прикладного программного обеспечения структуры идентификационных данных, содержащей номер версии ПО или идентификационное наименование счетчика-расходомера. Идентификационные данные ПО счетчиков-расходомеров приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО счетчиков-расходомеров.

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии ПО не ниже	Тип измерительного преобразователя	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма)
ПО счетчиков-расходомеров массовых Rheonik	M280313	V.3.00	RHE07/08/11	-
	M241106	V.1.36	RHE07/08/11	-
	M040303	V.2.03	RHE07/08/11	-
	M020609	V.2.05	RHE07/08/11	-
	M150604	V.1.32	RHE07/08/11	-
	M221299	V.1.24	RHE07/08/11	-
	PIC18039	V.1.15	RHE12/14	-
	PIC18106	V.1.10	RHE14	-
	Firmware 1.3.2	V.1.3.2	RHE16	

Примечание – Допускается обновление ПО заводом-изготовителем, при этом идентификационное наименование ПО должно соответствовать, указанному в сертификате калибровки завода-изготовителя.

ПО RHE07, RHE08, RHE11 имеет уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений средний по Р 50.2.077-2014.

ПО RHE12, RHE14, RHE16 имеет уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений низкий по Р 50.2.077-2014.

### Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики счетчиков-расходомеров приведены в таблицах 2 - 4. Метрологические и технические характеристики измерительных преобразователей приведены в таблице 5.

Таблица 2 – Метрологические и технические характеристики датчиков массового расхода

Наименование характеристики		Модификации				
		RHM015	RHM03	RHM04	RHM06	RHM08
Диаметр условного прохода, мм		1,55	3,62	5,5	5,64	8,46
Пределы основной относительной погрешности при измерении массового расхода и массы, %, (в диапазоне массового расхода, кг/мин)	Исполнение 1	±0,5 (от 0,008 до 0,6)	±0,5 (от 0,1 до 5)	±0,5 (от 0,2 до 10)	±0,5 (от 0,5 до 20)	±0,5 (от 1 до 50)
	Исполнение 2	±0,2 (от 0,03 до 0,6)	±0,2 (от 0,25 до 5)	±0,2 (от 0,5 до 10)	±0,2 (от 1 до 20)	±0,2 (от 2,5 до 50)
	Исполнение 3	±0,2 (от 0,008 до 0,16) ±0,6 (от 0,003 до 0,008)	±0,2 (от 0,1 до 2) ±0,6 (от 0,075 до 0,1)	±0,2 (от 0,2 до 4) ±0,6 (от 0,1 до 0,2)	±0,2 (от 0,5 до 10) ±0,6 (от 0,3 до 0,5)	±0,2 (от 1 до 20) ±0,6 (от 0,6 до 1)
	Исполнение 4	±0,12 (от 0,03 до 0,6)	±0,12 (от 0,25 до 5)	±0,12 (от 0,5 до 10)	±0,12 (от 1 до 20)	±0,12 (от 2,5 до 50)
	Исполнение 5	±0,1 (от 0,06 до 0,6)	±0,1 (от 0,5 до 5)	±0,1 (от 1 до 10)	±0,1 (от 2 до 20)	±0,1 (от 5 до 50)
Функция измерения плотности		-	-	-	-	-
Пределы дополнительной приведенной погрешности при измерении массового расхода и массы от изменения температуры окружающей или измеряемой среды на 1°C, %		±0,00036	±0,00036	±0,00036	±0,0005	±0,0005
Пределы дополнительной относительной погрешности при измерении массового расхода и массы от изменения давления измеряемой среды на 0,1 МПа, %				±0,0001		
Температура окружающей среды, °C				от минус 40 до 60		
Температура измеряемой среды, °C				от минус 20 до 120; от минус 196 до 350 <sup>1)</sup>		
Верхний предел рабочего давления среды, МПа				от 15 до 87		
Масса, кг		3,5	3,5	3,5	8	8
Габаритные размеры, мм		220×205×100	220×205×100	220×205×100	350×276×120	350×276×120

<sup>1)</sup> специальное исполнение.

Таблица 3 – Метрологические и технические характеристики датчиков массового расхода

Наименование характеристики	Модификации				
	RHM12	RHM15	RHM20	RHM30	RHM40
Диаметр условного прохода, мм	14,1	16,92	23,97	40,89	53,58
Пределы основной относительной погрешности при измерении массового расхода и массы, %, (в диапазоне массового расхода, кг/мин)	Исполнение 1	±0,5 (от 2 до 100)	±0,5 (от 4 до 200)	±0,5 (от 6 до 300)	±0,5 (от 15 до 750)
	Исполнение 2	±0,2 (от 5 до 100)	±0,2 (от 10 до 200)	±0,2 (от 15 до 300)	±0,2 (от 35 до 750)
	Исполнение 3	±0,2 (от 2 до 40) ±0,6 (от 1,5 до 2)	±0,2 (от 4 до 80) ±0,6 (от 2 до 4)	±0,2 (от 15 до 300) ±0,5 (от 6 до 15) ±0,6 (от 4,5 до 6)	±0,2 (от 35 до 750) ±0,5 (от 15 до 35) ±0,6 (от 10 до 15)
	Исполнение 4	±0,15 (от 3,75 до 75)	±0,12 (от 7,5 до 150)	±0,15 (от 20 до 200)	±0,15 (от 60 до 600)
	Исполнение 5	±0,12 (от 7,5 до 75)	±0,10 (от 15 до 150)	-	-
Диапазон измерения плотности, кг/м <sup>3</sup>	от 650 до 1070	от 650 до 1070	от 650 до 1070	от 650 до 1070	от 650 до 1070
Пределы основной относительной погрешности при измерении плотности, %	±1 ±0,5 <sup>1)</sup>	±1 ±0,5 <sup>1)</sup>	±1 ±0,5 <sup>1)</sup>	±1 ±0,5 <sup>1)</sup>	±1 ±0,5 <sup>1)</sup>
Пределы дополнительной приведенной погрешности при измерении массового расхода и массы от изменения температуры окружающей или измеряемой среды на 1°C, %	±0,0005	±0,0005	±0,0005	±0,0005	±0,0005
Пределы дополнительной абсолютной погрешности при измерении плотности от изменения температуры окружающей или измеряемой среды на 1°C, кг/м <sup>3</sup>	±0,05	±0,032	±0,027	±0,022	±0,022
Пределы дополнительной относительной погрешности при измерении массового расхода и массы от изменения давления измеряемой среды на 0,1 МПа, %	±0,0001				
Пределы дополнительной относительной погрешности при измерении плотности от изменения давления измеряемой среды на 0,1 МПа, %	±0,008	±0,008	±0,008	±0,009	±0,009
Температура окружающей среды, °C	от минус 40 до 60				
Температура измеряемой среды, °C	от минус 20 до 120; от минус 196 до 350 <sup>2)</sup>		от минус 20 до 120; от минус 200 до 350 <sup>2)</sup>		
Верхний предел рабочего давления среды, МПа	от 15 до 87		от 6 до 30		
Масса, кг	16	16	23	58	120
Габаритные размеры, мм	400×540×130	400×540×130	500×540×130	725×875×200	725×1153×240

<sup>1)</sup> калибровка по плотности, выполняется по специальному заказу;

<sup>2)</sup> специальное исполнение.

Таблица 4 – Метрологические и технические характеристики датчиков массового расхода

Наименование характеристики	Модификации			
	RHM60	RHM80	RHM100	RHM160
Диаметр условного прохода, мм	76,14	112,8	146,64	225,6
Пределы основной относительной погрешности при измерении массового расхода и массы, %, (в диапазоне массового расхода, кг/мин)	Исполнение 1 ±0,5 (от 60 до 2200)	±0,5 (от 200 до 8000)	±0,5 (от 300 до 12000)	±0,5 (от 750 до 30000)
	Исполнение 2 ±0,2 (от 100 до 2000)	±0,2 (от 400 до 8000)	±0,2 (от 800 до 12000)	±0,2 (от 2000 до 30000)
	Исполнение 3 ±0,2 (от 100 до 2000) ±0,5 (от 60 до 100) ±0,6 (от 45 до 60)	±0,2 (от 400 до 8000) ±0,5 (от 200 до 400) ±0,6 (от 130 до 200)	±0,2 (от 800 до 12000) ±0,5 (от 300 до 800) ±0,7 (от 200 до 300)	±0,2 (от 2000 до 30000) ±0,5 (от 750 до 2000) ±0,75 (от 600 до 750)
	Исполнение 4 ±0,15 (от 180 до 1800)	±0,15 (от 600 до 6000)	±0,15 (от 1800 до 9000)	±0,15 (от 3000 до 12000)
Диапазон измерений плотности, кг/м <sup>3</sup>	от 650 до 1070	от 650 до 1070	от 650 до 1070	от 650 до 1070
Пределы основной относительной погрешности при измерении плотности, %	±1 ±0,5 <sup>1)</sup>	±1 ±0,5 <sup>1)</sup>	±1 ±0,5 <sup>1)</sup>	±1 ±0,5 <sup>1)</sup>
Пределы дополнительной приведенной погрешности при измерении массового расхода и массы от изменения температуры окружающей или измеряемой среды на 1°C, %	±0,005	±0,005	±0,005	±0,005
Пределы дополнительной абсолютной погрешности при измерении плотности от изменения температуры окружающей или измеряемой среды на 1°C, кг/м <sup>3</sup>	±0,024	±0,024	±0,024	±0,024
Пределы дополнительной относительной погрешности при измерении массового расхода и массы от изменения давления измеряемой среды на 0,1 МПа, %			±0,0001	
Пределы дополнительной относительной погрешности при измерении плотности от изменения давления измеряемой среды на 0,1 МПа, %	±0,009	±0,01	±0,01	±0,01
Температура окружающей среды, °C		от минус 40 до 60		
Температура измеряемой среды, °C		от минус 20 до 120; от минус 200 до 350 <sup>2)</sup>	от минус 20 до 120; от минус 200 до 210 <sup>2)</sup>	от минус 20 до 120; от минус 45 до 120 <sup>2)</sup>
Верхний предел рабочего давления среды, МПа		от 6 до 30		
Масса, кг	235	380	475	670
Габаритные размеры, мм	950×1443×290	1320×1775×463	1320×1735×613	1610×1820×730

<sup>1)</sup> калибровка по плотности, выполняется по специальному заказу;

<sup>2)</sup> специальное исполнение.

Таблица 5 – Метрологические и технические характеристики измерительных преобразователей

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации типографским способом и на корпус измерительных преобразователей в виде наклейки.

### Комплектность средства измерений

Комплексность поставки счетчиков-расходомеров приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Комплектность

Наименование	Обозначение	Количество
Датчик массового расхода	RHM015, RHM03, RHM04, RHM06, RHM08, RHM12, RHM15, RHM20, RHM30, RHM40, RHM60, RHM80, RHM100, RHM160	1 экз.
Измерительный преобразователь	RHE07, RHE08, RHE11, RHE12, RHE14, RHE15, RHE16	1 экз.
Руководство по эксплуатации. Счетчики–расходомеры массовые Rheonik. RHE 07, 08, 11. RHM .. NT, ETx, HT		1 экз.
Руководство по эксплуатации. Счетчики–расходомеры массовые Rheonik. RHE 12. RHM .. NT, ETx, HT		1 экз.
Руководство по эксплуатации. Счетчик–расходомер массовый Rheonik. RHE 14. RHM .. NT, ETx, HT		1 экз.
Руководство по эксплуатации. Rheonik RHE 15. Ведомый интерфейс PROFIBUS DP для счетчика-расходомера массового Rheonik		1 экз.
Заводской сертификат калибровки		1 экз.
ГСИ. Счетчики–расходомеры массовые Rheonik RHM. Методика поверки.	МП 202-30151-2015	1 экз.

### Проверка

осуществляется по документу МП 202-30151-2015 «ГСИ. Счетчики–расходомеры массовые Rheonik RHM. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ООО «Метрологический центр СТП» 19 июня 2015 г.

Перечень основных средств поверки:

- Проверочная установка (далее – ПУ), диапазон воспроизводимого объемного расхода должен соответствовать рабочему диапазону поверяемого счетчика-расходомера, отношение пределов допускаемой погрешности ПУ к поверяемому счетчику-расходомеру не более 1:3;

- Калибратор многофункциональный MC5-R, диапазон измерений силы постоянного тока  $\pm 100\text{mA}$ , пределы допускаемой основной погрешности измерений  $\pm(0,02\% \text{ от показаний} + 0,01\% \text{ от диапазона})$ ;

- Ареометр стеклянный для нефти АНТ-1, диапазон измерения плотности от 650 до  $1070 \text{ кг/m}^3$ , пределы допускаемой абсолютной погрешности  $\pm 0,5 \text{ кг/m}^3$ .

## **Сведения о методиках (методах) измерений**

Метод измерений счетчиков-расходомеров описан в руководстве по эксплуатации.

## **Нормативные документы, устанавливающие требования к счетчикам-расходомерам массовым Rheonik RHM**

1. ГОСТ 8.510–2002 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объема и массы жидкости

2. ГОСТ 8.142–2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массового и объемного расхода (массы и объема) жидкости

## **Изготовитель**

Rheonik Messtechnik GmbH, Germany

Rudolf-Diesel-Strasse 5, D-85235 Odelzhausen, Германия

Телефон: + 49 8134 9341 0

Факс: +49 8134 9341 41

E-mail: [info@rheonik.com](mailto:info@rheonik.com)

[www.rheonik.com](http://www.rheonik.com)

## **Испытательный центр**

ГЦИ СИ ООО «Метрологический центр СТП». Регистрационный номер № 30151-11.

Республика Татарстан, 420107, г. Казань, ул. Петербургская 50, корп. 5,

Телефон: (843)214-20-98, факс: (843)227-40-10,

E-mail: [office@ooostp.ru](mailto:office@ooostp.ru), <http://www.ooostp.ru>

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ООО «Метрологический центр СТП» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30151-11 от 01.10.2011 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.П.

«\_\_\_\_» 2015 г.