### ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

## Устройства многофункциональные измерительные серии PACT RCP

#### Назначение средства измерений

Устройства многофункциональные измерительные серии PACR RCP (далее - устройства) предназначены для преобразования значений силы переменного тока промышленной частоты в унифицированные сигналы силы и напряжения постоянного тока.

#### Описание средства измерений

Принцип действия устройств основан на аналого-цифровом преобразовании сигналов поступающих на вход устройств, их измерении, обработке и выдаче унифицированных электрических выходных сигналов силы и напряжения постоянного тока, пропорциональных входному сигналу.

Конструктивно устройства состоят из первичного преобразователя и измерительного преобразователя. Первичные преобразователи выполнены в виде пояса Роговского. Измерительные преобразователи выполнены в виде печатной платы, на которой размещены электронные компоненты и микросхемы. Печатные платы размещены в корпусах, изготовленных из термопластических полимерных материалов. В корпусе расположены клеммы для подключения к преобразователям измерительным напряжения питания, а также клеммы для подключения входных и выходных сигналов. Измерительные преобразователи осуществляют гальваническую развязку электрических цепей питания, цепей входных и выходных сигналов.

Устройства изготавливаются в нескольких модификациях, отличающихся внешним видом и видом выходного сигнала.

Схема обозначения модификаций первичных преобразователей:

Схема обозначения модификаций измерительных преобразователей:

```
РАСТ RCP - 4000A - <u>X</u> - <u>X</u>


РТ – Клеммы Push-in

1A – выходной сигнал 1 Ампер
 UIRO – многофункциональный аналоговый выход и реле сигнализации НО
```

Общий вид и схема пломбировки от несанкционированного доступа устройств представлены на рисунке 1.



# а) Первичный преобразователь



б) Измерительные преобразователи

Рисунок 1 - Общий вид и схема пломбировки от несанкционированного доступа устройств

# Метрологические и технические характеристики

приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение
Первичный преобразователь	
Входные номинальные значений силы переменного тока $I_{\text{ном}}$ , A	100
	250
	400
	630
	1000
	1500
	2000
	4000
Коэффициент масштабного преобразования силы переменного тока, кА/мВ	100
Диапазон преобразования входной силы переменного тока с частотой 50 Гц, А	от $0,1$ · $I_{\text{ном}}$ до $I_{\text{ном}}$

Продолжение таблицы 1

продолжение таолицы т	n
Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой приведенной (к номинальному значению) погрешности коэффициента масштабного преобразования силы перемен-	±0,21
ного тока, %	±0,∠1
Измерительный преобразователь №1	
Выходные диапазоны преобразования силы постоянного тока, мА	от 0 до 10
Banognate granuseral represeptation in the recommendation of texts, and	от 2 до 10
	от 0 до 20
	от 4 до 20
	от 0 до 21
Выходные диапазоны преобразования напряжения постоянного тока, В	от 0 до 10,5
Выходные дианазоны преооразования напряжения постоянного тока, в	от 0 до 10,3
	от 2 до 10
	от 0 до 5
	от 1 до 5
Продоли допужномой природомуюй пограничасти пробразования	01 1 до 3
Пределы допускаемой приведенной* погрешности преобразования силы и напряжения постоянного тока, %	±0,5
Пределы допускаемой дополнительной приведенной* погрешности	
преобразования напряжения и силы постоянного тока, вызванной	±0,015
влиянием изменения температуры окружающего воздуха на каждый	
1 °C, %	
Максимальная выходная мощность, мВт, не более	300
Измерительный преобразователь №2	
Выходные диапазоны преобразования силы переменного тока с часто-	от 0 до 1
той 50 Гц, А	от о до т
Пределы допускаемой приведенной* погрешности преобразования силы переменного тока, %	±0,5
Пределы допускаемой дополнительной приведенной* погрешности	
преобразования силы переменного тока, вызванной влиянием измене-	
ния температуры окружающего воздуха на каждый 1 °C, %:	
- для диапазона температур от +10 до +70 °C	±0,005
- для диапазона температур от -20 до +10 °C	±0,07
Номинальная нагрузка, Ом	от 0 до 1,5
Максимальная выходная мощность, Вт, не более	0,19
Общие характеристики	0,17
Диапазоны напряжения питания измерительных преобразователей от	
сети постоянного тока, В:	
<ul> <li>для измерительного преобразователя № 1</li> </ul>	от 9,6 до 30
- для измерительного преобразователя № 2	от 19,2 до 30
Потребляемая мощность, Вт, не более:	01 17,2 д0 30
- для измерительного преобразователя № 1	1,0
дли иэмэритэлийн и прообразоватэЛи и⊻ 1	1.1/
- для измерительного преобразователя № 2	4,0

#### Окончание таблицы 1

Наименование характеристики	Значение	
Условия эксплуатации:		
- температура окружающей среды, °С		
а) для первичного преобразователя	от -30 до +80	
б) - для измерительного преобразователя № 1	от -40 до +70	
- для измерительного преобразователя № 2	от -20 до +70	
- относительная влажность при температуре окружающей среды		
35 °С, %, не более	95	
- атмосферное давление, кПа	от 86 до 106,7	
Длина первичного преобразователя (в зависимости от модифика-		
ции), мм	300, 450, 600	
Диаметр первичного преобразователя, мм	8,5	
Габаритные размеры (ширина×высота×глубина), мм, не более:		
- для измерительного преобразователя № 1		
(ширина×высота×глубина)	$6,2\times110,5\times120,5$	
- для измерительного преобразователя № 2		
(ширина×высота×глубина)	22,5×70,4×85	
Масса, г, не более:		
- для первичного преобразователя (в зависимости		
от модификации)	182	
- для измерительного преобразователя № 1	240	
- для измерительного преобразователя № 2	142	
Средняя наработка на отказ, ч, не менее:		
- для первичного преобразователя	500000	
- для измерительного преобразователя № 1	300000	
- для измерительного преобразователя № 2	200000	
Примечание - * - приведенной к максимальному значению диапазона.		

#### Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и с помощью наклейки на боковую поверхность корпуса.

#### Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность

Наименование	Количество
Устройство многофункциональное измерительное серии PACR RCP	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Методика поверки	1 экз.

#### Поверка

осуществляется по документу МП 66380-16 «Устройства многофункциональные измерительные серии PACR RCP. Методика поверки», утверждённому ООО «ИЦРМ» в ноябре 2016 г.

Основные средства поверки:

- калибратор универсальный 9100 E (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 25985-09);
- вольтметр универсальный B7-78/1 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 52147-12);
- трансформатор тока измерительный переносной ТТИП 5000/5 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 39854-08);

- мультиметр 3458A (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 25900-03)

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке, оформленное в соответствии с приказом Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 года «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

#### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

# Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к устройствам многофункциональным измерительным серии PACT RCP

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»

ГОСТ 14014-91 «Приборы и индикаторы измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний»

ГОСТ 26.011-80 «Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные»

Техническая документация фирмы «PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG», Германия

#### Изготовитель

Фирма «PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG», Германия

Адрес: Flachsmarktstrasse 8, D-32825 Blomberg, Germany

Телефон: +49 (0) 5235-300; Факс: +49 (0) 5235-341200; Сайт: https://www.phoenixcontact.com

#### Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Феникс Контакт РУС»

(ООО «Феникс Контакт РУС»)

ИНН 7702332747

Адрес: 119619, г. Москва, Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1

Телефон: 8 (495) 933-85-48; Факс: 8 (495) 933-97-22; Сайт: https://www.phoenixcontact.com

#### Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр разработок в области метрологии» (ООО «ИЦРМ»)

Юридический адрес: 142704, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона тер., корпус 526

Телефон: +7 (495) 278-02-48; E-mail: info@ic-rm.ru

Аттестат аккредитации ООО «ИЦРМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311390 от 18.11.2015 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. «\_\_\_»\_\_\_\_2017 г.