ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 471 от 11.03.2019 г.)

Расходомеры-счетчики вихревые объемные YEWFLO DY

Назначение средства измерений

Расходомеры-счетчики вихревые объемные YEWFLO DY (далее расходомеры-счетчики) предназначены для измерений расхода и количества жидкости, газа, пара.

Описание средства измерений

Расходомеры состоят из первичного гидравлического преобразователя (сенсора) и вторичного электронного измерительного микропроцессорного преобразователя (ЭИМП).

Расходомеры имеют ряд исполнений, отличающихся способом подсоединения к трубопроводу (фланцевое или бесфланцевое), компактной или раздельной компоновкой преобразователей, с двойным сенсором (сдвоенное болтовое или сварное соединение), с внутренним концентрическим сужением проходного диаметра, наличием индикатора-сумматора или его отсутствием, а также рядом других особенностей, в том числе, способом обработки сигнала в ЭИМП.

В ЭИМП используется технология постоянной спектральной обработки сигнала на базе цифровой электроники.

В основу работы расходомеров положен "эффект Кармана", состоящий в том, что под действием потока у кромок тела-обтекания (Дельта-тела), находящегося в первичном гидравлическом преобразователе, с обеих сторон с определенной частотой возникают чередующиеся вихри, так называемая "вихревая дорожка Кармана".

Частота образования вихрей прямо пропорциональна скорости потока, то есть объемному расходу.

Частота образования вихрей измеряется при помощи пьезодатчиков, которые преобразуют импульсы давления, возникающие в теле обтекания в результате воздействия вихревой дорожки, в электрические импульсы соответствующей частоты и передают их в ЭИМП, в котором эти сигналы преобразуются в выходные токовый и импульсные сигналы и значения объемного расхода и объема измеряемой рабочей среды.

Исполнение расходомера с опцией MV (встроенный температурный преобразователь) позволяет измерять массовый расход жидкости или насыщенного пара. Так же расходомеры с опцией MV могут работать как индикаторы объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям, как индикаторы массового расхода газа и пара. Приведение к стандартным условиям происходит на основании измеренной температуры среды и давления среды, введенного в память ЭИМП расходомера в виде условно постоянной величины. Общий вид расходомера-счетчика представлен на фото 1, 2.



Фото 1 - Фотография общего вида (а – интегральное исполнение, б – разнесенное исполнение)




Фото 2 - Фотография общего вида расходомера с двойным сенсором. (а – болтовое соединение, б – сварное соединение)

На рисунке 1 указаны места пломбировки от несанкционированного доступа и место размещения наклеек, в том числе о поверке.



Рисунок 1 - Места пломбировки

Программное обеспечение

Идентификационные данные ПО представлены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Идентификационное наименование ПО	Software	
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1	
Цифровой идентификатор ПО	не отображается	

Защита ПО расходомеров-счетчиков от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Примененные специальные средства защиты в достаточной мере исключают возможность несанкционированной модификации, удаления и иных преднамеренных изменений ПО и измеренных данных.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики.

Таблица 2 - Метрологические характеристики.	
Наименование характеристики	Значение
Рабочая среда	жидкость, газ, пар
Диаметр условного прохода DN, мм	15, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400
Диапазон измерений объемного расхода (при нор-	
мальных условиях), м ³ /ч	
- жидкость	от 0,3 до 3547
- газ, пар	от 1,9 до 23878
Максимальная скорость рабочей среды, м/с	
- жидкость	10
- газ, пар	80
Минимальное число Рейнольдса, определяющее минимальную скорость рабочей среды, в зависимости от DN:	
от 15 до 100 мм	20000
от 150 до 400 мм	40000
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода в зависимости от DN ¹⁾ , %:	
жидкость:	
- 15 мм	± 1,0 при 20000 ≤ Re < 2000 DN
25	± 0,75 при 2000 DN ≤ Re
- 25 мм	± 1,0 при 20000 ≤ Re < 1500 DN
40 100	± 0,75 при 1500 DN ≤ Re
- от 40 до 100 мм	± 1,0 при 20000 ≤ Re < 1000 DN ± 0,75 при 1000 D ≤ Re
- от 150 до 400 мм	± 0,73 при 1000 D ≤ Re ± 1,0 при 40000 ≤ Re < 1000 DN
газ и пар:	± 1,0 при 40000 ≤ Re < 1000 DN ± 0,75 при 1000 DN ≤ Re
- от 15 до 400 мм	± 1,0 для V ≤ 35 м/с
01 13 A0 100 MM	$\pm 1,5$ для $35 < V \le 80$ м/с
Пределы допускаемой абсолютной или относитель-	_ 1,5 Am 55 \ \ _ 00 m 6
ной погрешности измерений температуры рабочей	
среды (при применении опции MV)	
- жидкость	\pm 0,5 °C при температуре < 100 °C
	\pm 0,5 % при температуре \geq 100 °C
- газ	± 1,0 °C при температуре < 100 °C
	\pm 1,0 % при температуре \geq 100 °C
- насыщенный пар	± 0,5 %
- перегретый пар	± 1,0 %

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой относительной погрешности	
измерений массового расхода, при применении опции	
MV, %	
жидкость:	
- 25 мм	± 2,0 при 20000 ≤ Re < 1500 D
	± 1,5 при 1500 D ≤ Re
- от 40 до 100 мм	± 2,0 при 20000 ≤ Re < 1000 D
	± 1,5 при 1000 D ≤ Re
- от 150 до 400 мм	± 2,0 при 40000 ≤ Re < 1000 D
	± 1,5 при 1000 D ≤ Re
Насыщенный пар (при степени сухости от 98% и суше):	
- от 25 до 400 мм	$\pm 2,0$ для V ≤ 35 м/с
	$\pm 2,5$ для $35 < V \le 80$ м/с
При проведении поверки беспроливным способом	
устанавливаются следующие пределы допускаемой	
относительной погрешности измерений объемного	
расхода в зависимости от измеряемой среды, %:	
- жидкость:	± 1,0
- газ и пар:	± 1,5

Таблица 3 Основные технические характеристики

Tuosingu o o enobilbio resinii reckine suapuktepiteriikii		
Наименование характеристики	Значение	
Температура рабочей среды (в зависимости от исполне-	от -196 до +450	
ния), °С		
Диапазон температуры окружающего воздуха при экс-		
плуатации (в зависимости от исполнения), °C	от -40 до +85	
Выходные сигналы:		
- токовый, мА	от 4 до 20	
- импульсный (частотный), кГц	макс. частота импульсов 10	
Электропитание		
напряжение постоянного тока, В	от 10,5 до 42	
Интерфейс	Foundation Fieldbus, BRAIN или	
	HART протокол	
Маркировка взрывозащиты	1 Ex d IIC «T6T1» Gb X	
	1 Ex d IIC T6 Gb X	
	0 Ex ia IIC «T6T1» Ga X	
	0 Ex ia IIC «T4T1» Ga X	
	0 Ex ia IIC T4 Ga X	
Масса, кг	от 2,5 до 405 (910)	

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Таблица 4

Наименование	Обозначение	Количество
Расходомер-счетчик вихревой объемный (моди-	YEWFLO DY	1 шт.
фикация и исполнение в соответствии с заказом)		
Руководство по эксплуатации	IMA01F06A00-01RU	1 экз.
Паспорт	-	1 экз.
Комплект ЗИП	-	(по заказу)
Методика поверки	МП 17675-09 с изменением №2	1 экз

Поверка

осуществляется по документу МП 17675-09 «ГСИ. Расходомеры-счетчики вихревые объемные YEWFLO DY. Методика поверки. С изменением №2», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» $28.01.2019 \, \Gamma$.

Основные средства поверки:

рабочий эталон 2-го разряда в соответствии с приказом Росстандарта от 07.02.2018 г. \mathbb{N}_2 256, с пределами относительной погрешности не более \pm 0,25 %, с диапазоном расходов соответствующим диапазону расходов поверяемого расходомера-счетчика.

Знак поверки наносится в паспорт или в свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к расходомерамсчетчикам вихревым объемным YEWFLO DY:

ГОСТ 28723-90 Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний

Техническая документация фирмы «Yokogawa Elecrtic Corporation», Япония

Изготовитель

Фирма «Yokogawa Electric China Co., Ltd.», Китай

Адрес: 365, Xing Long Street, Suzhou Industrial Park, Jiangsu,215126, China

Заявитель

ООО «ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ»

Адрес: 129090, г. Москва, Грохольский пер. 13, строение 2

Телефон: 8 (495) 737-78-68 Факс: 8 (495) 737-78-69

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 Тел./факс: 8 (495) 437-55-77 / 437-56-66

E-mail: <u>office@vniims.ru</u> Web-сайт: www.vniims.ru

Аттестат аккредитации Φ ГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п. «___»____2019 г.