ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры МТ-И, МТО, ЭМТ-И, вакуумметры ВТ-И, ЭВТ-И, мановакуумметры МВТ-И, ММТ, ЭМВТ-И показывающие

Назначение средства измерений

Манометры МТ-И, МТО, ЭМТ-И, вакуумметры ВТ-И, ЭВТ-И, мановакуумметры МВТ-И, ММТ, ЭМВТ-И показывающие (в дальнейшем - приборы) предназначены для измерений избыточного давления неагрессивных, некристаллизирующихся жидкостей и пара, а также для измерений избыточного (в том числе вакуумметрического) давления различных газовых сред, в том числе кислорода и ацетилена (при соответствующей маркировке).

Описание средства измерений

Основным элементом приборов, является первичный преобразователь - одновитковая трубчатая пружина, один конец которой герметично соединен с входным штуцером манометра, а другой - с трибко-секторным механизмом, преобразующим перемещение во вращение оси стрелочного указателя. При изменении давления, подаваемого внутрь трубчатой пружины, последняя разгибается (сгибается) и стрелочный указатель поворачивается по часовой стрелке (против часовой стрелки) относительно шкалы, нанесенной на циферблат. Для корректировки угла поворота указателя относительно шкалы проводят юстировку длин плеч тяги шарнирнорычажного механизма.







Рисунок 1 - Фотография общего вида средства измерений

Защита измерителя от несанкционированного воздействия осуществляется с помощью защитных наклеек, разрушающихся при вскрытии прибора.

Метрологические и технические характеристики

1.1. Манометры показывающие МТ-И: лиапазон показаний. МПа (кгс/см²)

диапазон показаний, МПа ($\kappa rc/cm^2$). от 0 до 160 (от 0 до 1600)

класс точности 1,5 (2,5)

рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, °С от минус 50 до +80

габаритные размеры корпуса, мм:
- диаметр от 40 до 250
- толщина от 28 до 70

масса, кг от 0,08 до 1,2

1.2.Манометры показывающие МТО:	
диапазон показаний, МПа ($\kappa rc/cm^2$)	от 0 до 160 (от 0 до 1600)
класс точности	1,5
рабочий диапазон температуры	
окружающего воздуха, °С	от минус 50 до +80
габаритные размеры корпуса, мм	2
- диаметр	100, 160
- толщина	60, 70
масса, кг	0,35; 0,65
1.3.Манометры показывающие ЭМТ-И	
диапазон показаний, МПа (кгс/см ²)	от 0 до 160 (от 0 до 1600)
класс точности	1,0 (1,5)
рабочий диапазон температуры	, , , ,
окружающего воздуха, °С	от минус 50 до +80
габаритные размеры корпуса, мм	3
- диаметр	100; 160
- толщина	175, 200
масса, кг	1
1.4.Вакуумметры показывающие ВТ-И:	
диапазон показаний, МПа ($\kappa rc/cm^2$)	от минус 0,1 до 0 (от минус 1 до 0)
класс точности	1,5 (2,5)
рабочий диапазон температуры	7- (7 - /
окружающего воздуха, °С	от минус 50 до +80
габаритные размеры корпуса, мм	
- диаметр	от 40 до 250
- толщина	от 28 до 70
масса, кг	от 0,1 до 1,5
1.5.Вакуумметры показывающие ЭВТ-И	
диапазон показаний, МПа (кгс/см 2)	от минус 0,1 до 0 (от минус 1 до 0)
класс точности	1,0 (1,5)
рабочий диапазон температуры	
окружающего воздуха, °С	от минус 50 до +80
габаритные размеры корпуса, мм	
- диаметр	100; 160
- толщина	175, 200
масса, кг	1
1.6 Mayrapayyyyyyyyyy	
1.6.Мановакуумметры показывающие МВТ-И	
	om version 1 to 0.06 (off version 1 to 0.6)
диапазон показаний, МПа (кгс/см ²)	от минус 0,1 до 0,06 (от минус 1 до 0,6)
класс точности	1,5 (2,5)
рабочий диапазон температуры	от минио50 до 190
окружающего воздуха, °С	от минус50 до +80
габаритные размеры корпуса, мм	от 40 до 250
- диаметр	от 40 до 250 от 28 до 70
- толщина	от 0,08 до 1,2
масса, кг	01 0,00 д0 1,∠

1.7. Мановакуумметры показывающие

MMT:

диапазон показаний, МПа (кгс/см 2) от минус 0,1 до 0,06 (от минус 1 до 0,6)

класс точности 1,5 (2,5)

рабочий диапазон температуры

окружающего воздуха, °C от минус 50 до +80

габаритные размеры корпуса, мм

- диаметр 63, 100, 160 - толщина 45, 60, 70 масса, кг 0,3; 0,8; 1,2

1.8. Мановакуумметры показывающие

ЭМВТ-И:

диапазон показаний, МПа (кгс/см 2) от минус 0,1 до 0,06 (от минус 1 до 0,6)

кл. точности 1,0 (1,5)

рабочий диапазон температуры

окружающего воздуха, °C от минус 50 до +80

габаритные размеры корпуса, мм

- диаметр 100; 160 - толщина 175, 200 масса, кг 1

Диапазон измерений равен диапазону показаний.

2.Перегрузка к верхним значениям диапазона показаний избыточного давления, не более, %:

- для манометров до 0,25 МПа 25 - для манометров от 0,25 МПа до 60 МПа 15

3. Рабочий диапазон температуры

окружающего воздуха, °C от минус 50 до плюс 80

4.Относительная влажность, % от 30 до 80 5.Нормальное рабочее положение корпуса - вертикальное

6. Приборы устойчивы к механическим

8.Полный средний срок службы 12 лет.

Знак утверждения типа

наносится на эксплуатационную документацию типографским способом и на шкалу прибора способом шелкографии.

Комплектность средства измерений

Таблица 1

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Количество
ТУ 4212-001-96359935-	Манометры МТ-И, МТО, ЭМТ-И, вакуумметры	1 шт
2009	ВТ-И, ЭВТ-И, мановакуумметры МВТ-И, ММТ,	
	ЭМВТ-И показывающие	
4212-001-96359935 ПС	Паспорт	1 экз.
4212-001-96359935 РЭ	Техническое описание и руководство по	1 экз. на
	эксплуатации	партию 10 шт.

Поверка

осуществляется в соответствии с МИ 2124-90 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки». Основные средства поверки:

- манометр образцовый МО-1227, класс точности 0,15 ГОСТ 4205;
- вакуумметр образцовый ВО-1227, класс точности 0,15 ГОСТ 4205;
- пресс от грузопоршневого манометра для создания переменного давления МП-60, давление до 6,0 МПа, класс точности 0,2;
- пресс от грузопоршневого манометра для создания переменного давления МП-600, давление до 60,0 МПа, класс точности 0,2;
- метрологический стенд для поверки, калибровки технических манометров, вакуумметров, мановакуумметров, напоромеров, тягомеров и тягонапоромеров с автоматическим заданием давления «Метран-502-ПКД-10П» (Госреестр №26014-08).

Сведения о методиках (методах) измерений

изложены в руководстве по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к манометрам МТ-И, МТО, ЭМТ-И, вакуумметрам ВТ-И, ЭВТ-И, мановакуумметрам МВТ-И, ММТ, ЭМВТ-И показывающим

ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия».

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехприбор» (ООО «Спецтехприбор») ИНН 5042140224

Юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. Масловка Верхняя, д. 28, корп. 2, пом. II, комн. 12

Почтовый адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское шоссе, 25

Тел./факс: (496) 547-85-70 E-mail: info@spectechpribor.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66 E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. «___ » _____ 2016 г.