ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Машины для испытания на сжатие ИП-0

Назначение средства измерений

Машины для испытания на сжатие ИП-0 (далее – машины) предназначены для измерений значений силы, при которой происходит разрушение стандартных образцов бетонов по ГОСТ 10180-90 и других строительных материалов при их статических испытаниях.

Описание средства измерений

Принцип действия машин заключается в измерении нагрузки на образце, задаваемой с помощью гидравлического привода, при деформации образцов до разрушения при контролируемой скорости нагружения. Измерение нагрузки производиться путем преобразования давления в рабочем цилиндре блоком измерения, с последующим отображением результатов измерения на аналоговом отсчетном устройстве.

Машины представляют собой установку, состоящую из нагружающего устройства и пульта.

Нагружающее устройство состоит из основания, траверсы, двух резьбовых колонн, шаровой опоры с верхней плитой, рабочего цилиндра с нижней опорной плитой.

Пульт состоит из насосной установки, блока измерения, панели с электроаппаратурой и системы измерительной.

Машины имеют четыре модификации, отличающиеся диапазонами измерения нагрузки, габаритными размерами и массой.

Машина ИП-100-0 по заказу потребителя оснащена приспособлением для испытаний образцов на изгиб по ГОСТ 10180-90.



Рис. 1. Общий вид

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики машин приведены в таблице 1.

Таблица 1

гаолица 1							
Наименование параметра	Модификация машин						
	ИП-100-0	ИП-500-0	ИП-1000-0	ИП-2000-0			
1	2	3	4	5			
Наибольшая предельная нагрузка, кН	100	500	1000	2000			
Наименьшая предельная нагрузка, кН	5	20	20	50			
Диапазоны измерений нагрузки, кН	от 5 до 50	от 20 до 200	от 20 до 200	от 50 до 500			
	от 10 до 100		от 50 до 500 от 100 до 1000	от 100 до 1000 от 200 до 2000			
Высота рабочего пространства,	270	2.50	· ·				
не менее, мм	350	360	500	600			
Ширина рабочего пространства,	230	340	390	530			
не менее, мм	230	340	370	330			
Размеры опорных плит (длина,	210; 210	320; 320	320; 320	320; 320			
ширина), не менее, мм	210, 210	320, 320	320, 320	320, 320			
Ход поршня рабочего цилиндра,	100	100	100	100			
не менее, мм	100	100	100	100			
Наибольшая скорость перемещения							
поршня рабочего цилиндра вверх без	600	240	130	60			
нагрузки, не менее, мм/мин.							
Диапазон скоростей нагружения, кН/с	от 0,25	от 0,5	от 1,0	от 0,2			
	до 25,0	до 25,0	до 100,0	до 100,0			
Пределы допускаемой относительной							
погрешности машины при измерении	± 1						
нагрузки при прямом ходе, %							
Размах показаний машины (разность							
между наибольшими и наименьшими							
показаниями трех измерений	1						
нагрузки при прямом ходе), %, не							
более							
Вариация показаний машины	_						
(разность показаний между прямым и	3						
обратным ходами), %, не более							
Пределы допускаемой погрешности							
поддержания скорости нагружения,	± 20						
начиная со значения равного 0,2							
наибольшей предельной нагрузки							
машины до разрушающей нагрузки							
испытуемого образца, %							
Потребляемая мощность, не более,	1.5	1.5	2.0	2.0			
кВт	1,5	1,5	2,9	2,9			
Электрическое питание от сети		•		•			
переменного тока:	от 360 до 440						
напряжение, В							
– частота, Гц	от 49 до 51						
Условия эксплуатации:	01 17 д0 01						
- температура ⁰ С	от +10 до +35 до 80						
– относительная влажность, %							
omount with bilantioon, 70							

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5		
Габаритные размеры (длина, ширина,	1000, 605,	1160, 605,	1500, 720,	1760, 725,		
высота), не более, мм:	1620	1620	1860	2300		
Масса, не более, кг	380	710	1600	3215		
Вероятность безотказной работы за 750 ч	0,9					
Средний срок службы, лет	15					

Знак утверждения типа

наносится на табличках, установленных на нагружающем устройстве, на пульте методом фотохимпечатания и на руководстве по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

- 1. Нагружающее устройство 1 шт.
- 2. Пульт 1 шт.
- 3. Комплект инструмента и принадлежностей 1 компл.
- 4. Комплект сменных частей 1 компл.
- 5. Руководство по эксплуатации 1 экз.
- Формуляр − 1 экз.

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.136-74 «ГСИ. Прессы гидравлические для испытаний строительных материалов. Методы и средства поверки».

Сведения о методиках (методах) измерений

изложены в руководстве по эксплуатации «Машины для испытания на сжатие ИП-0. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к машинам для испытания на сжатие ИП-0

- 1. ГОСТ 28840-90 Машины для испытаний материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования.
- 2. ГОСТ 8.065-85 ГСИ. Государственный первичный эталон и Государственная поверочная схема для средств измерений силы.
- 3. ГОСТ 8.136-74 ГСИ. Прессы гидравлические для испытаний строительных материалов. Методы и средства поверки.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Открытое акционерное общество «КУБАРИТ» (ОАО «КУБАРИТ») 352900, г. Армавир Краснодарского края, Северная промзона

E-mail: oao.kubarit@yandex.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Адрес: 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Тел. (812) 251-76-01, факс (812) 713-01-14, e-mail: info@vniim.ru, http://www.vniim.ru

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30001-10 от

20.12.2010 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п. «___»____2014 г.