ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 682 от 03.04.2017 г.)

Машины трехкоординатные измерительные серий Daisy, ML, MGH

Назначение средства измерений

Машины трехкоординатные измерительные серий Daisy, ML, MGH (далее КИМ) предназначены для измерений геометрических размеров и формы деталей сложной формы.

Описание средства измерений

Машины трехкоординатные измерительные серий Daisy и ML выпускаются двух модификаций (Daisy и Daisy-HA и ML и ML-HA) соответственно, отличающиеся метрологическими характеристиками, и КИМ МGH одной модификации. У модели Daisy от 6 до 8 типоразмеров (в зависимости от модификации), у модели ML и MGH по 4 типоразмера, отличающихся друг от друга диапазоном измерений и точностными характеристиками.

Конструкции машин Daisy и ML- портальные с гранитным неподвижным измерительным столом. Три направляющие КИМ образуют декартову базовую систему координат, в которой расположена трехмерная щуповая головка. Подшипники на воздушной подушке позволяют обеспечить плавные перемещения по всем трем осям с высокой точностью. КИМ имеют высокоскоростные системы постоянного тока привода валов по осям X и Y, которые минимизируют люфты и позволяют увеличить скорость и точность позиционирования машины. Конструкция портала КИМ серии Daisy представляет собой консоль в виде треугольной балки, что повышает жесткость портала и обеспечивает низкое положение центра тяжести (рис. 1 а). Конструкция КИМ серии ML представляет собой неподвижные спаренные опоры вдоль осей Y, по которым перемещается горизонтальная траверса, несущая суппорт с измерительной головкой (рис. 1 б). Направляющие по оси X имеют форму ласточкина хвоста, что обеспечивает малые геометрические погрешности и стабильность результатов измерений.

Конструктивно машины серии MGH (рис. 1 в) отличаются от КИМ серий Daisy и ML перемещающимся столом и неподвижным порталом, что обеспечивает более высокую точность при минимальной вибрации в заданном измеряемом пространстве.

Ручной режим управления КИМ осуществляется при помощи джойстика. Автоматический режим измерений реализуется от компьютерной станции. Щуп с триггерным датчиком, касаясь точек измеряемой поверхности детали, измеряет их координаты. По измеренным координатам определяется форма, взаимное расположение, геометрия детали. Результаты измерений представляются графически в виде протокола произвольной формы, также возможно произвести статистическую обработку результатов измерений.



Рисунок 1 - Общий вид КИМ серий Daisy (a), ML (б), MGH (в)

Программное обеспечение

КИМ серий Daisy, ML, MGH оснащены программным обеспечением PowerInspect. Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационное	Номер версии	Цифровой	Другие
наименование ПО	(идентификационный	идентификатор ПО	идентификационные
	номер ПО)		данные (если
			имеются)
PowerInspect	PI 20xx.SP1	Электронный ключ	-

Средства для программирования или изменения метрологически значимых функций отсутствуют.

Главной защитой ПО является программный ключ. HASP (программа, направленная на борьбу с нарушением авторских прав (на компьютерное пиратство) использует 128-битное шифрование по алгоритму AES (симметричный алгоритм блочного шифрования информации), что позволяет предотвратить неавторизованное использование ПО.

Защита программного обеспечения PowerInspect соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Серия Daisy

Модификация КИМ			Daisy						
Типоразмеры		564	686	8106	1012 8	10158	10208	121510	12Y10
TC.	X	500	600	800	1000	1000	1000	1200	1200
Координатные	Y	600	800	1000	1200	1500	2000	1500	Y*
перемещения по осям, мм	Z	400	600	600	800	800	800	1000	1000
Тип головки		Renishaw PH10, MH20i ручные							
Разрешение, мкм						0,5			
Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности, МРЕ _E , ±, мкм (L-измеряемая длина в мм), мкм		2,2+ L/300	2,4+ L/300	2,5+ L/300	2,9+ L/300	2,9+ L/300	2,9+ L/300	3,6+ L/300	3,6+ L/300
Пределы допускаемой									
абсолютной погрешности		±2,2	$\pm 2,4$	±2,5	±2,9	±2,9	±2,9	±3,6	±3,6
касания, мкм									
Допустимая масса детали, к	1	500 700	800	1000	1500	1800	2000	2200	2200
Масса, не более, кг	Масса, не более, кг		1200	1500	1850	2800	3200	3600	4100
Габаритные размеры, не бол	ee,								
MM		1050	1200	1500	1047	1047	1047	2047	2047
-длина;		1050	1309	1509	1847	1847	1847	2047	2047
-ширина;		1410	1840	2040	2380	2680	2680	2850	Y*
-высота		2220	2710	2710	3215	3215	3215	3615	3615

Примечание: * - диапазон с шагом 500 мм

Таблица 3 - Серия Daisy-HA

Модификация КИМ				Da	isy-HA			
Типоразмеры			686	8106	10128	10158	10208	
	X	500	600	800	1000	1000	1000	
Координатные перемещения по осям, мм	Y	600	800	1000	1200	1500	2000	
	Z	400	600	600	800	800	800	
Тип головки			Renishaw PH10, MH20i ручные					
Разрешение, мкм				0,	5; 0,1			
Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности, MPE _E , ±, мкм (L-измеряемая длина в мм)		1,3+ L/300	1,5+ L/300	1,7+ L/300	2,2+ L/300	2,2+ L/300	2,2+ L/300	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности касания, мкм		±1,3	±1,5	±1,7	±2,2	±2,2	±2,2	
Допустимая масса детали, кг		500	800	1000	1500	1800	2000	
Масса, не более, кг		700	1200	1500	1850	2800	3200	
Габаритные размеры, не более, мм								
-длина;	1050	1309	1509	1847	1847	1847		
-ширина;		1410	1840	2040	2380	2680	2680	
-высота		2220	2710	2710	3215	3215	3215	

Таблица 4 - Серия ML

Модификация КИМ	Л		MI			ML-HA			
Типоразмеры		121510 152010 122512 153512			121510	152010	122512	153512	
Координатные	X	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500
перемещения по	Y	1500	2000	2500	3500	1500	2000	2500	3500
осям, мм	Z	1000	1000	1200	1200	1000	1000	1200	1200
Щуп			TP2	20			TP200), SP25	
Разрешение, мкм					0,5;	0,1			
Пределы допускаемой									
абсолютной объемной		20	8	00	00	30	30	00	00
погрешности, МРЕ _Е , ±	- ,	3,0+L/250	3,6+L/200	3,9+L/200	4,2+L/200	2,3+L/330	2,5+L/330	2,8+L/300	3,0+L/300
MKM		0+J	[+9	[+6	2+1	3+]	5+]	8+1	0+1
(L-измеряемая длина в	3	ώ,	w,	3,	4,	2,	2,	2,	3,
MM)									
Пределы допускаемой									
абсолютной погрешности		±3,8	±4,5	$\pm 4,8$	±5,0	$\pm 2,3$	$\pm 2,5$	±2,8	±3,0
касания, мкм									
Допустимый вес детал	и,	1600		2400		1600		2400	
КГ		1000				1000			
Габаритные размеры,	не								
более, мм									
-длина;		2398	2698	2398	2698	2398	2698	2398	2698
-ширина;		2550	3050	3550	4550	2550	3050	3550	4550
-высота		3639	3639	4039	4039	3639	3639	4039	4039

Таблица 5 - Серия MGH

Модификация КИМ	MGH					
Типоразмеры			8106	10128	121510	
	X	700	800	1000	1200	
Координатные перемещения по осям, мм	Y	800	1000	1200	1500	
	Z	600	600	800	1000	
Щуп		PH10T, TP200				
Разрешение, мкм		0	,1			
Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности, MPE _E , ±, мкм	1,2+L/400	1,2+L/350	1,5+L/350	1,8+L/350		
(L-измеряемая длина в мм)	1,2+L/400	1,2+L/330	1,5±L/550	1,0+L/330		
Пределы допускаемой абсолютной погрешности касания, мкм	±1,5	±1,5	±1,8	±2,0		
Допустимая масса детали, кг	500 700			00		
Масса, кг	4850	5000	6500	7500		
Габаритные размеры, не более, мм						
-длина	2220	2420	2620	2920		
-ширина	1580	1680	1900	2150		
-высота		3127	3127	3560	4000	

Таблица 6

Давление воздуха, МРа	0,55
Допустимая влажность воздуха, %	от 40 до 70
Напряжение, В	220 B±10%,
Частота, Гц	От 50 до 60
Нормальная область значений температуры, °С	Oт +18 до + 22,
Температурные градиенты, при которых обеспечиваются заявленные	0,5 °С/ч,
погрешности	2 °С/день,
	0,5 °С/м

Знак утверждения типа

наносят на специальную табличку на задней панели КИМ методом наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки машины входит:

Таблица 7

Трехкоординатная измерительная машина	1 шт.
Персональный компьютер, монитор, мышь, клавиатура	1 комп.
Принтер	1 шт.
Компьютерный стол	1 шт.
Эталонная сфера	1 шт.
Измерительная головка	1 комп.
CD с программным обеспечением версия PowerInspect	1 комп.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Поверка

осуществляется по МИ 2569-99 «Машины координатно-измерительные портального типа. Методика поверки».

Основные средства поверки: меры длины концевые 3-го разряда по ГОСТ Р 8.763-2011.

Допускается применять аналогичные средства поверки, не приведенные в перечне, но обеспечивающие определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационных документах.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к машинам трехкоординатным измерительным серий Daisy, ML, MGH

ГОСТ Р 8.763-2011 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне $1\cdot10^{-9}$... 50 м и длин волн в диапазоне 0,2 ... 50 мкм

Техническая документация фирмы - изготовителя.

Изготовитель

Фирма Xi'an High-Tech AEH Industrial Metrology Co., Ltd, Китай

No.22, District C, No.69, Jin Ye RD. New District

Xi'an High-Tech Development Zone, Xi'an, Shaanxi Province, P.R. China

Тел.: 86-29-81881109-850 Факс: 86-29-81881087

E-mail: market@china-aeh.com

Заявитель

ООО «Делкам-Урал» ИНН 6670020959

620131, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 16 Б

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 Телефон: (495) 437 55-77, факс: (495) 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

		С.С. Голубев
М.п.	« »	2017 г.