## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

## Датчики весоизмерительные тензорезисторные «Уралвес К-Б»

## Назначение средства измерений

Датчики весоизмерительные тензорезисторные «Уралвес К-Б» (далее – датчики) предназначены для преобразования силы в измеряемую физическую величину (аналоговый измерительный сигнал), и применяются для измерений массы взвешиваемого объекта с учетом влияния силы тяжести и выталкивающей силы воздуха в месте измерения.

## Описание средства измерений

Принцип действия датчиков основан на изменении электрического сопротивления тензорезисторов, вызванном деформацией под действием прилагаемой нагрузки. Изменение электрического сопротивления вызывает появление в диагонали моста электрического сигнала напряжения, изменяющегося пропорционально нагрузке.

Конструкция датчиков включает в себя следующие основные части, упругий элемент и наклеенные на него тензорезисторы, соединенные по мостовой схеме. Упругий элемент датчиков выполнен либо из нержавеющей стали, либо из легированной стали. Вид нагрузки, прикладываемой к датчикам – изгиб.

Общий вид датчиков представлен на рисунке 1.




Рисунок 1 – Общий вид датчиков

Обозначение модификаций датчиков имеет вид Уралвес K-Б- $X_1(X_2)$ - $X_3$ , где:

 $X_1$  – условное обозначение исполнения:

14A;

12A;

 $10\Gamma$ ;

10A:

10A,

12T;

**12**У

 $X_2$  – условное обозначение материала корпуса\*:

## Н – корпус из нержавеющей стали;

\*базовое исполнение корпуса (легированная сталь) не указывается

 $X_3$  – условное обозначение максимальной нагрузки ( $E_{\rm max}$ ) в тоннах или килограммах. Маркировочная табличка содержит следующую информацию:

- класс точности;
- максимальное число поверочных интервалов;
- обозначение вида нагрузки, прикладываемой к датчику;
- торговая марка изготовителя;
- модификация датчика;
- максимальная нагрузка  $E_{\max}$ ;
- заводской номер;
- предельные значения температуры;
- минимальный поверочный интервал  $v_{min}$ ;
- предел допустимой нагрузки  $E_{\mathrm{lim}}$ ;
- знак утверждения типа.

#### Программное обеспечение

отсутствует.

## Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики датчиков приведены в таблицах 1 - 2.

Таблица 1 – Метрологические и технические характеристики датчиков

таолица т — метрологические и технические характеристики датчиков				
	Значение			
Наименование параметра	Уралвес К-Б-	Уралвес К-Б-	Уралвес К-Б-12Т	
	12У	12A		
Максимальная нагрузка, $E_{\text{max}}$ , т	0,25; 0,5; 0,75;	0,3; 0,5; 1; 2; 3;		
	1; 1,5; 2; 2,5; 3;	5; 7,5; 10; 15;	1; 2; 3; 5; 10; 20	
	5; 7,5; 10	20; 25		
Выходной сигнал, мВ/В	2,0 ±	0,002	$1,0\pm0,05$	
Входное сопротивление, Ом	400	±20	750 ±10	
Выходное сопротивление, Ом	352	2 ±3	702 ±3	
Класс точности по ГОСТ 8.631-2013 (OIML				
R 60:2000)	C			
Максимальное число поверочных		1000; 2000; 3000	<u> </u>	
интервалов $(n_{\text{max}})$			<i>J</i>	
Доля от пределов допускаемой погрешности	0,7			
весов $(p_{LC})$	0,7			
Классификация по влажности	СН			
Минимальный поверочный интервал ( $v_{min}$ )	$E_{\rm max}$ /10000			
Предельные значения температуры, °С	от -30 до +50			
Напряжение питания, В	от 5 до 12			
Предел допустимой нагрузки ( $E_{\text{lim}}$ ), % от	125			
$E_{ m max}$		143		

Таблица 2 – Метрологические и технические характеристики датчиков

Таолица 2 – метрологические и технически	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l		чение	
Наименование параметра	Уралвес К-		Уралвес К-	Уралвес К-Б-
TiammenoBarne napamerpa	Б-10А	Б-10В	Б-10Г	14A
Максимальная нагрузка, $E_{\mathrm{max}}$ , т	0,005; 0,006; 0,008; 0,01; 0,015; 0,03;		0,05; 0,1;	0,005; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05;
Класс точности по ГОСТ 8.631–2013 (OIML R 60:2000)	С			
Максимальное число поверочных интервалов ( $n_{\text{max}}$ )	1000; 2000; 3000			
Доля от пределов допускаемой погрешности весов ( $p_{\rm LC}$ )	0,7			
Классификация по влажности	СН			
Выходной сигнал, мВ/В	2,0 ±0,002			
Входное сопротивление, Ом	400 ±20			
Выходное сопротивление, Ом	352 ±5			
Минимальный поверочный интервал ( $v_{min}$ )	$E_{\rm max}$ /10000			
Предельные значения температуры, °С	от -30 до +50			
Напряжение питания, В	от 5 до 12			
Предел допустимой нагрузки ( $E_{ m lim}$ ), % от $E_{ m max}$	125			

Таблица 3 – Габаритные размеры датчиков модификации Уралвес К-Б-12У

E rep	Габаритные размеры, мм, не более		
$E_{ m max}$ , КГ	Длина	Ширина	Высота
250;500; 750; 1000; 1500; 2000; 2500	130	35	35
3000; 5000	175	40	40
7500; 10000	230	55	55

Таблица 4 – Габаритные размеры датчиков модификации Уралвес К-Б-12А

$E_{ m max}$ , кг	Габаритные размеры, мм, не более		
	Длина	Ширина	Высота
300; 500; 1000; 2000; 3000	205	40	45
5000; 7500	240	50	55
10000	280	60	70
15000; 20000; 25000	320	70	85

Таблица 5 – Габаритные размеры датчиков модификации Уралвес К-Б-12Т

$E_{ m max}$ , кг	Габаритные размеры, мм, не более		
	Длина	Ширина	Высота
1000; 2000; 3000	180	60	100
5000	200	75	140
10000, 20000	260	110	175

Таблица 6 – Габаритные размеры датчиков модификации Уралвес К-Б-10А

E vo	Габаритные размеры, мм, не более		
$E_{ m max}$ , КГ	Длина	Ширина	Высота
5; 6; 8; 10; 15; 30	130	25	25
50; 100; 150; 200; 250	150	40	40

Таблица 7 – Габаритные размеры датчиков модификации Уралвес К-Б-10В

$E_{ m max}$ , кг	Габаритные размеры, мм, не более		
	Длина	Ширина	Высота
50; 100; 150; 300; 500; 750; 1000; 1200	250	100	50

Таблица 8 – Габаритные размеры датчиков модификации Уралвес К-Б-10Г

$E_{ m max}$ , кг	Габаритные размеры, мм, не более		
	Длина	Ширина	Высота
50; 100; 150; 200; 300; 500; 800	175	60	65

Таблица 9 – Габаритные размеры датчиков модификации Уралвес К-Б-14А

E KE	Габарі	Габаритные размеры, мм, не более		
$E_{ m max}$ , КГ	Длина	Диаметр		
5; 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500	250; 120	45		

#### Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, расположенную на корпусе датчика, а также типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации.

#### Комплектность средства измерений

Таблица 10 — Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение		Количество
Датчик	_	_	1 шт.
Паспорт	ВПМ 4273-	-005.К-Б ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	ВПМ 4273-	-005.К-Б РЭ	1 экз. *
* На партию из 10 шт. или в один адрес. Руководство по эксплуатации вместо бумажного			

<sup>\*</sup> На партию из 10 шт. или в один адрес. Руководство по эксплуатации вместо бумажного носителя может предоставляться на электронном носителе

#### Поверка

осуществляется по приложению ДА «Методика поверки» ГОСТ 8.631–2013 (OIML R 60:2000) «Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Основные средства поверки: рабочие эталоны 1-ого разряда по ГОСТ 8.640-2014 с пределами допускаемых значений доверительных границ относительной погрешности  $\delta$  от 0.01~% до 0.15~%.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого датчика с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и/или в соответствующий раздел эксплуатационных документов.

## Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

# Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к датчикам весоизмерительныем тензорезисторным «Уралвес К-Б»

ГОСТ 8.631–2013 (OIML R 60:2000) «Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний»

ГОСТ 8.640–2014 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы»

Приказ Росстандарта от 29 декабря 2018 г № 2818 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы»

ТУ 4273-007-60694339-2018 «Датчики весоизмерительные тензорезисторные «Уралвес К-Б». Технические условия»

#### Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-ПМ» (ООО «Вектор-ПМ»)

ИНН 5917597940

Адрес: 614038, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.80а

Телефон: 8-800-100-24-89 Web-сайт: <u>www.vektorpm.ru</u> E-mail: <u>mail@vektorpm.ru</u>

## Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46 Телефон/факс: (495) 437-55-77/ 437-56-66

Web-сайт: <u>www.vniims.ru</u> E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

2019 г.

М.п. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_