

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «НИЦПВ»



 Д.М. Михайлюк

« 18 » марта 2020 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

**Микроскоп электронный сканирующий
Quattro S ESEM**

Методика поверки

Москва
2020

1 Область применения

Настоящая методика распространяется на микроскоп электронный сканирующий Quattro S ESEM (далее – микроскоп) фирмы «Thermo Fisher Scientific Electron Microscopy», США, предназначенный для измерений линейных размеров элементов микро- и нанорельефа поверхности различных твердотельных объектов, в том числе биологических в режиме сверхнизкого вакуума естественной среды, исследования их элементного состава методом энергодисперсионной спектроскопии и устанавливает методы и средства его первичной и периодической поверок.

Настоящая методика разработана в соответствии с РМГ 51-2002 «Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения».

Интервал между поверками - 1 год.

2 Нормативные ссылки

В настоящей методике использованы нормативные ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 9038-90 Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия.

ГОСТ Р 8.628-2007 Государственная система обеспечения единства измерений. Меры рельефные нанометрового диапазона из монокристаллического кремния. Требования к геометрическим формам, линейным размерам и выбору материала для изготовления.

ГОСТ Р 8.629-2007 Государственная система обеспечения единства измерений. Меры рельефные нанометрового диапазона с трапецидальным профилем элементов. Методика поверки.

ГОСТ Р 8.736 – 2011. Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.

3 Операции поверки

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1. Операции, выполняемые при проведении поверки.

№ п/п	Наименование операций	Раздел	Обязательность проведения операций при	
			первичной поверке	периодической поверке
1	2	3	4	5
1	Внешний осмотр, проверка комплектности. Идентификация программного обеспечения	8.1	да	да
2	Проверка работоспособности микроскопа	8.2	да	да
3	Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений линейных размеров	8.3.1	да	да
4	Определение пространственного разрешения режиме вторичной эмиссии при ускоряющем напряжении 15 кВ	8.3.2	да	нет

5	Определение энергетического разрешения энергодисперсионного спектрометра на линии K α марганца	8.3.3	да	да
---	---	-------	----	----

4 Средства поверки

4.1 При проведении поверки применяются средства поверки и вспомогательное оборудование, указанные в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Средства поверки, используемые при поверке

Обозначение образца в данной методике поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки	Обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки	Номер пункта по методике поверки
ПО-1	Мера ширины и периода специальная МШПС-2.0К	Изготовленная по ГОСТ Р 8.628-2007 (Госреестр № 33598-06).	8.2 8.3
ПО-2	Мера длины концевая плоскопараллельная с номинальным значением 1 мм	3-й разряд согласно Государственной поверочной схеме (Приказ Росстандарта от 29.12.2018 №2840);	8.3
ПО-3	Стандартный образец состава марганца металлического типа Mn95 (Ф5) ГСО 1095-90П	Массовая доля марганца составляет от 95 до 96,5 %.	8.4

Таблица 3 – Вспомогательное оборудование, используемое при поверке

Обозначение вспомогательного оборудования в данной методике поверки	Наименование и тип вспомогательного оборудования;	Основные технические характеристики вспомогательного оборудования. Производитель	Номер пункта по методике поверки
ВО-1	Островковая пленка золота на углероде «Gold on Carbon SEM Resolution Test Specimen»	Средний размер островков островковой пленки не более 50 нм. Производитель – фирма SPI Supplies/Structure Probe, Inc., США P.O. Box 656, West Chester, PA 19381-0656, USA	8.2 8.3

4.2 Допускается использование других средств поверки и вспомогательного оборудования, по характеристикам не уступающим указанным.

5 Требования безопасности

При проведении поверки соблюдают требования ГОСТ 12.3.019-80.

6 Требования к квалификации оператора

К проведению поверки допускаются лица:

- имеющие опыт работы с сканирующими электронными микроскопами;
- прошедшие обучение и имеющие удостоверение поверителя;
- изучившие техническое описание и руководство по эксплуатации микроскопа и методику его поверки.

7 Условия поверки и подготовка к ней

7.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- диапазон температур окружающей среды, °С от 18 до 22
- относительная влажность воздуха, %, не более.....80
- напряжение питания от однофазной сети переменного тока частотой (50/60) Гц, В..... от 110 до 240

7.2 Подготовку микроскопа к работе провести в соответствии с руководством по эксплуатации.

7.3 Перед проведением поверки микроскоп должен быть полностью включен в соответствии с руководством по эксплуатации и выдержан во включенном состоянии не менее 2 часов.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр, проверка комплектности. Идентификация программного обеспечения.

8.1.1 При проведении внешнего осмотра и проверке комплектности должно быть установлено соответствие микроскопа следующим требованиям:

- наличие товарного знака изготовителя, порядковый номер, год изготовления;
- прочность закрепления, плавность действия и обеспечение надежности фиксации всех органов управления;
- соответствие функциональному назначению и четкость всех надписей на органах управления и индикации;
- наружная поверхность не должна иметь следов механических повреждений, которые могут влиять на работу микроскопа;
- чистота и целостность разъемов;
- соединительные провода должны быть исправными;
- комплектность микроскопа должна соответствовать комплектности, указанной в эксплуатационной документации.

8.1.2 Результаты внешнего осмотра и проверки комплектности микроскопа считают положительными, если выполняются все требования п. 8.1.1.

8.1.3 Для идентификации программного обеспечения (ПО) микроскопа необходимо:

- запустить программу «ХТ microscope Server»;
 - активировать подменю «Start UI»;
 - считать идентификационное наименование и номер версии ПО.
- Микроскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если идентификационные признаки ПО микроскопа соответствуют значениям, приведенным в таблице 4.

Таблица 4 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационное наименование ПО	ХТ UI
Номер версии (идентификационный номер) ПО	15.1.0.3437

8.2 Проверка работоспособности микроскопа

8.2.1 В соответствии с руководством по эксплуатации включить микроскоп, убедиться в наличии связи между управляющей ПЭВМ и микроскопом.

8.2.2 Установить в микроскоп поверочные образцы ПО-1, ПО-2, ПО-3 и образец ВО-1 и произвести откачку вакуумной камеры.

8.2.3 Получить электронно-микроскопическое изображение центрального модуля меры ПО-1 в режиме вторичной эмиссии. Убедиться в возможности переключения с помощью управляющей программы ускоряющих напряжений и тока электронного зонда.

8.2.4 Убедится, что детектор обратно рассеянных электронов функционирует во всех режимах в соответствии с технической документацией.

8.2.5 Убедится, что обеспечивается предусмотренный технической документацией диапазон увеличений.

8.2.6 Убедится в наличии связи программного обеспечения энергодисперсионного спектрометра и микроскопа, а также в работоспособности самого спектрометра.

8.2.7 Микроскоп считается годным к поверке, если результаты проверок по пп. 8.2.1 – 8.2.6 положительные.

8.3 Определение метрологических характеристик

8.3.1 Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений линейных размеров

8.3.1.1. Установить ускоряющее напряжение 15 кВ.

8.3.1.2 В соответствии с руководством по эксплуатации микроскопа получить изображение шаговой структуры центрального модуля поверочного образца ПО-1 для значения рабочего отрезка, равного аналитическому рабочему расстоянию.

8.3.1.3 Используя режим эвцентрического вращения образца, добиться приблизительной параллельности дорожек вертикальным границам изображения. В соответствии с руководством по эксплуатации, добиться оптимальной фокусировки изображения и максимальной компенсации астигматизма. Фокусировку, регулировку яркости и контрастности выполнять в ручном режиме, обращая внимание на отсутствие участков с ограничением сигнала. Выбрать такое увеличение, чтобы на изображении поместилось полностью 2 выступа. Сфотографировать изображение.

8.3.1.4. Выбрать такое увеличение, чтобы на изображении помещалось полностью 9 шагов меры. Сфотографировать полученное изображение.

8.3.1.5 Установить в держатель микроскопа поверочный образец ПО-2 (концевую меру), ориентируя образец так, чтобы рабочие плоскости концевой меры были

расположены вертикально. Ввести держатель в микроскоп и произвести откачку. Установить ускоряющее напряжение 15 кВ.

8.3.1.6. Получить изображение концевой меры для значения рабочего отрезка, равного аналитическому рабочему расстоянию при минимальном увеличении, производя фокусировку на верхних границах рабочих плоскостей концевой меры. Ориентировать изображение таким образом, чтобы края изображения концевой меры были расположены на экране вертикально. Запомнить полученное изображение.

8.3.1.7. В соответствии с руководством по эксплуатации, на полученных в п. 8.3.1.3, п.8.3.1.4 и п.8.3.1.6 снимках произвести измерения линейных размеров, используя встроенный режим измерения. Для шаговых структур измерения следует проводить между эквивалентными точками выступов таким образом, чтобы на измеряемом отрезке укладывалось либо 1 шаг (для изображения по п.8.3.1.3, соответствует номинальной длине 2 мкм) либо 9 шагов (для изображения по п.8.3.1.4, соответствует номинальной длине 18 мкм). Измерения провести $n = 10$ раз, каждый раз смещаясь по структуре.

Для изображения концевой меры произвести измерения расстояния между краями концевой меры (соответствует номинальному линейному размеру 1000 мкм), всего 10 измерений.

8.3.1.8 Вычисление доверительных границ погрешности результатов измерений проводят в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011. Вычисляют средний результат \bar{l} измерений (в мкм) линейных размеров элементов длиной 2 мкм, 18 мкм и 1000 мкм, обозначив результаты соответственно как \bar{l}_1 , \bar{l}_2 и \bar{l}_3 .

8.3.1.9 Определяют абсолютную погрешность измерений линейного размера номинальным значением 2мкм:

$$\Delta_1 = \bar{l}_1 - T,$$

где T - паспортное значение шага меры МШПС-2.0К (в мкм), указанное в свидетельстве о поверке меры.

8.3.1.10 Определяют абсолютную погрешность измерений линейного размера номинальным значением 18мкм:

$$\Delta_2 = \bar{l}_2 - 9T$$

8.3.1.11 Определяют абсолютную погрешность измерений линейного размера номинальным значением 1000мкм:

$$\Delta_3 = \bar{l}_3 - L_{км},$$

где $L_{км}$ - паспортное значение длины (в мкм) концевой меры (поверочный образец ПО-2), указанное в свидетельстве о поверке меры.

8.3.1.12 Результаты поверки по п.8.3.1 считать положительными, если выполнено условие: $\Delta_i \leq |0,001 + 0,04\bar{l}_i|$ для $i=1, 2, 3$.

При этом диапазоном измерений линейных размеров следует считать диапазон от 0,005 до 1000 мкм.

8.3.2 Определение пространственного разрешения микроскопа

8.3.2.1 Получить изображение верхнего основания выступа шаговой структуры центрального модуля меры поверочного образца ПО-1 при значении рабочего отрезка 2 мм и увеличении 300000 крат. Запомнить полученное изображение.

8.3.2.2 На полученном по п. 8.3.2.1 изображении, в соответствии с руководством по эксплуатации, произвести измерения линейного размера l_B , соответствующего ширине верхнего основания выступа меры.

8.3.2.3 Получить электронно-микроскопическое изображение островковой пленки золота образца ВО-1 при значении рабочего отрезка 2 мм и увеличении 300000 крат. Провести настройку оптимальной фокусировки изображения, добиться максимальной компенсации астигматизма. Убедится, что все области изображения находятся в линейном диапазоне видеоусилителя (нет ограничений видеосигнала). Регулировку увеличения, яркости и контрастности следует проводить в ручном режиме. Запомнить полученное изображение. Измерить по полученному изображению минимально разрешаемое расстояние l_0 между островками золота.

8.3.2.4 Определить пространственное разрешение микроскопа по формуле

$$R = \frac{l_0}{l_B} L_{amm}$$

где L_{amm} – аттестованное значение ширины верхнего основания меры, указанное в паспорте на меру.

8.3.2.5. Микроскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если пространственное разрешение, полученное по п.8.3.2.4, не превышает значения 0,6 нм.

8.3.3 Определение энергетического разрешение энергодисперсионного спектрометра на линии К α марганца

8.3.3.1 Получить изображение элемента поверочного образца ПО-3 (марганец) при значении рабочего отрезка, равном аналитическому рабочему расстоянию и ускоряющем напряжении 15 кВ.

8.3.3.2 Произвести набор спектра рентгеновского излучения из области образца ПО-3 при следующих режимах:

- параметр «Pulse throughput» - 20 kps;
- установить ток электронного пучка такой, чтобы мертвое время составляло примерно 10%;
- время набора рентгеновского спектра – 100 сек.

Запомнить полученный спектр.

8.3.3.3 На полученном рентгеновском спектре определить интенсивность в максимуме I_{max} линии К α марганца, а также среднее значение тормозного фона I_ϕ .

8.3.3.4 Определить точки E_1 и E_2 по оси энергии рентгеновского спектра по обе стороны от максимума линии К α марганца ($E_1 < E_2$), соответствующие интенсивности линии К α марганца на полувысоте, то есть для значения интенсивности счета

$$I_{1/2} = I_\phi + (I_{max} - I_\phi) / 2$$

8.3.3.5 Энергетическое разрешение спектрометра на линии К α марганца ΔE_{Mn} , эВ, вычисляют по формуле:

$$\Delta E_{Mn} = E_2 - E_1,$$

где значения E_1 и E_2 определяют по п.8.3.3.4 и выражают в эВ.

8.3.3.6 Микроскоп считается годным, если значение ΔE_{Mn} не более 126 эВ.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Результаты поверки оформляются протоколом, который хранится в организации, проводившей поверку.

9.2 Микроскоп, удовлетворяющий требованиям настоящей методики, признают годным к применению и на него выдают свидетельство о поверке в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. №1815. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и на лицевую панель микроскопа в виде наклейки в соответствии с рисунком внешнего вида, приведенным в описании типа.

9.3 При отрицательных результатах поверки микроскоп запрещают к применению и выдают извещение о непригодности с указанием причин по установленной форме.

Начальник отдела АО «НИЦПВ»,
кандидат физ.-мат. наук



В.Б. Митюхляев